

Évier S1000

Cuve à gauche

Eviers

Code: 1197 462



CARACTÉRISTIQUES

ACCROCHES COULISSANTS

Système exclusif d'installation Foster qui permet aux crochets de fixation de glisser sur tout le périmètre de l'évier. Il permet une installation facile en pouvant positionner les crochets aux endroits les plus accessibles.

PLUS DE VALEUR

Foster utilise un acier plus épais que les épaisseurs moyennes utilisées par les autres fabricants. C'est ainsi que, grâce aussi à sa longue expérience, Foster sait comment fabriquer des éviers de qualité supérieure et avec une meilleure résistance au vieillissement.

VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

POSSIBILITÉ DE DEUXIÈME/TROISIÈME TROU

L'évier peut être personnalisé avec l'exécution sur demande lors de la commande de trous supplémentaires, qui peuvent être utilisés pour les mitigeurs à double trou, pour les vidanges avec télécommande ou pour l'installation de distributeurs de savon. Les positions sont marquées sur les dessins par des trous en pointillés.

DÉTAILS

Bord d'installation

Standard (bord de 8 mm)

Finition

Brossée Foster

Matériau Acier inoxydable AISI 304

Textures Microfoster

Base 60-80 cm

Dimensions 970x500 mm

Équipement standard Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte

Trous mitigeur 1 trou en standard - 2ème trou sur demande

Trou d'encastrement 950x480 mm

Égouttoir Oui


Largeur 97 cm

Mesure cuve 340x400 + 170x340mm

Numéro cuves 2 cuves

Vidange Vidange de 3,5

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Panier à vaisselle inox
8100 301



Panier en acier inoxydable
8611 000



Planche de découpe coulissant Iroko
8643 000



Planche de découpe en HPDE
8657 001

LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS



Mitigeur Lorenzo
8466 000



Mitigeur S1000 - RO
8443 002

DÉCHETS AUTOMATIQUES EN OPTION



Vidange automatique
8407 100



Vidange automatique
8407 000



Vidange automatique LIRA
8407 103



Vidange automatique LIRA
8407 102